

Druk ścisłego zachowania.

93 LIP 1953
data wyprodukowania radioodbiornika

KT
7

Karta gwarancyjna 43282 *

na zakupiony radioodbiornik

przez Ob. Fetela Józef adres Kielce Żytońska 8

Dolnośl. Zakł. Wytw. Urządzeń Radiowych zobowiązuje się ponieść kosztą naprawy
radioodbiornika typu Piomercu 2 zaopatrzonego numerem 756795

jeżeli ujawnią się w nim uszkodzenia lub wady spowodowane przez błąd produkcyjny,
co zostanie stwierdzone przez Stację Obsługi Radiotechnicznej.

Gwarancja niniejsza ważna jest w ciągu 6 miesięcy od dnia kupna radioodbiornika
t. j. do dnia 28 kwietnia 1953
(wpisać dzień, miesiąc słownie i rok)

Gwarancja nie obejmuje żaróweczek do skal oraz bezpieczników sieciowych i anodo-
wych.

Zgłoszona reklamacja będzie przyjęta tylko wtedy, jeżeli plomby fabryczne w radio-
odbiorniku nie będą naruszone.

Po jednorazowym wykorzystaniu odcinka kontrolnego wtórna naprawa radioodbiornika
w ramach gwarancji może nastąpić tylko po komisyjnym jego zbadaniu i sporządzeniu
odpowiedniego protokołu.

DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY WYTWÓRCZE URZĄDZEŃ RADIOWYCH
Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione!

Radioodbiornik został zakupiony w

WOLEW. ODDZIAŁ KONSUMOW M. D. I.

w Kielcach

Pieczętka Punktu Sprzedaży detalicznej

SKLEP NR 1

OBSADA LAMP RADIOODBIORNIKA

Typ									Obsada fabryczna
Nr									

W ramach naprawy gwarancyjnej wymieniona na lampy

Nr									
Nr									

W wypadku wymiany lamp, numer lampy uszkodzonej skasować przez przestawienie w odpowiedniej rubryce (pionowo) pieczęci Stacji Obsługi Radiotechnicznej.

UWAGI SPECJALNE S. O. R.

Lampy
RADIOFONIZACJA KRAJÓW
 Państwowe Przedsiębiorstwo Wyrobów Radiotechnicznych
DIREKCJA OKRĘGOWA
W KIELCACH
Warsztat S. O. R. w Kielcach
59
Wleg